

# RAPPEL DE SÉCURITÉ

## TRACTEURS DE PELOUSE JOHN DEERE D105 ET TRANSMISSIONS DE RECHANGE



Modèle

**PROBLÈME:** Il est possible qu'un pignon dans la transmission du tracteur de pelouse n'ait pas été fabriqué conformément aux spécifications et soit défaillant. Si tel est le cas, le tracteur peut perdre les fonctions de conduite, de frein de service et de frein de stationnement. Cela crée un risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

**MACHINES CONCERNÉES:** Le présent rappel porte sur certains tracteurs de pelouse John Deere D105 vendus de février 2016 à juillet 2017 et certaines transmissions de rechange vendues par les concessionnaires John Deere agréés pour utilisation dans les tracteurs de pelouse D105 de mars 2016 à août 2017 comportant le numéro de modèle et la marque "John Deere" imprimée sur le capot. Le numéro de série, se trouvant sur le châssis de la machine au-dessus du pneu arrière gauche, commence par 1GXD105. Une liste complète des numéros de série inclus dans ce rappel est disponible à l'adresse [www.JohnDeere.com/D105-Transmission-Recall](http://www.JohnDeere.com/D105-Transmission-Recall). Si le numéro de série de votre tracteur de pelouse figure sur la liste, ou si la transmission a été remplacée de mars 2016 à août 2017, contactez votre concessionnaire John Deere pour plus d'informations.

**Solution:** Les clients doivent immédiatement arrêter d'utiliser les tracteurs de pelouse rappelés et contacter un concessionnaire John Deere pour arranger une remise en état gratuite. John Deere prendra directement contact avec tous les propriétaires enregistrés de tracteurs de pelouse rappelés.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTER Deere & Company au (800) 537-8233 du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 15h00 (heure de l'Est) ou consulter le site Web de la société à l'adresse [www.johndeere.com](http://www.johndeere.com).