

AVIS DE RAPPEL

Pompes pour spa Bestway AirJet et HydroJet

Numéros de modèles AirJet : P05333, P05340, P07002, P07003

Numéros de modèles HydroJet : P05511, 07034

Vendu d'octobre 2020 à juin 2024



Les pompes de spa AirJet et HydroJet rappelées peuvent surchauffer, ce qui présente un risque d'incendie.

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les pompes de spa rappelées et contacter Bestway pour recevoir une pompe de spa de remplacement gratuite ou un remboursement de 137 \$ CA pour les pompes de spa AirJet ou de 259 \$ CA pour les pompes de spa HydroJet.

Pour plus d'informations, contactez Bestway au :

Numéro sans frais : **(888) 943-2396 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

En ligne à www.bestwaycorp.ca