

Rappel de produits de consommation - Diverses tronçonneuses à gaz Hilti DHS rappelées en raison d'un risque de blessure

Produit

Diverses tronçonneuses à gaz Hilti DHS

Problème

Produits de consommation - Risque de blessure

Ce qu'il faut faire

Cesser immédiatement d'utiliser la tronçonneuse à gaz Hilti DHS rappelée et communiquer avec Hilti afin d'obtenir un jeu de vis/rondelles de rechange.



Détails du Produit

SKU	UPC	Désignation des marchandises	Numéro De Série
1001531026	07613024014514	Scie à essence portative DSH 900X 90CC 16 po avec lames	83120xxxx – 83202xxxx
1001531025	07613024130139	DSH 600-X Scie à essence portative de 12 po avec lames de scie diamantées de qualité supérieure de 12 po	58120xxxx – 58202xxxx
1001531475	07613024207640	DSH 600-X Scie à essence portative de 12 po avec lames de scie diamantées universelles SP de 12 po	58120xxxx – 58202xxxx
1001536841	07613024014507	DSH700-X + LAMESDIAMANT 3P	77120xxxx – 77202xxxx

Problème

Le produit rappelé peut présenter un risque de blessure. La rondelle sur la vis qui fixe la lame n'est pas conforme aux spécifications de l'entreprise car des fragments d'une rondelle cassée peuvent se détacher et être projetés pendant le fonctionnement. En date du 24 août 2022, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise au Canada.

Ce que vous devriez faire

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser la tronçonneuse à gaz Hilti DHS rappelée et communiquer avec Hilti pour obtenir un jeu de vis/rondelles de rechange.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Hilti Corporation par téléphone (918) 568-8688 de 9h00 à 17h00 EST, du lundi au vendredi ou par courriel tish.holmes@hilti.com.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.