

# Husqvarna annonce le rappel volontaire de certains tracteurs de pelouse Poulan Pro



**Identification du risque :** La conduite de carburant des tracteurs touchés n'a pas été acheminée derrière le protecteur du réservoir, ce qui pourrait la faire entrer en contact avec la courroie de transmission et y exercer un frottement. Si cela se produit, du carburant pourrait s'échapper de la conduite et présenter un risque d'incendie. Aucun cas de blessure n'a été signalé.

Les modèles touchés ont été vendus entre mars 2015 et janvier 2017 et figurent au tableau ci-dessous :

Marque	Numéro du produit	Modèle	Plage de numéros de série
Poulan Pro	960480092	PP20VA46	120915D001011-120716D001655
Poulan Pro	960480076	PB20A46YT	022615A001311-030315A001500

**Veillez cesser immédiatement d'utiliser votre tracteur et communiquez avec le concessionnaire Husqvarna le plus près pour recevoir un service de réparation gratuite. Pour trouver le concessionnaire le plus près, composez le 1 877 257-6921 ou visitez [www.Poulanpro.com](http://www.Poulanpro.com) (en anglais seulement) et cliquez sur les onglets « Dealer Locator » ou « Service Locator ».**

**Si vous avez des questions, veuillez composer le**

**NUMÉRO SANS FRAIS D'INSPECTION ET DE RÉPARATION AU : 1 877 257-6921**

Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (HNE)

En collaboration avec Santé Canada

À AFFICHER JUSQU'AU 7 MARS 2018