

IMPORTANT AVIS DE SÉCURITÉ

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. RAPPELLE LES SOUFFLEUSES À NEIGE SANS BALAIS RYOBI 40 VOLTS



Les souffleuses à neige peuvent surchauffer et présenter un risque d'incendie et de brûlure.

Seules les souffleuses à neige Ryobi 40 volts vendues entre les mois d'août 2015 et de février 2016 et portant les numéros de modèles RY40802 font partie de ce rappel.

Les consommateurs doivent *immédiatement* arrêter d'utiliser leur souffleuse à neige sans balais 40 volts et contacter One World Technologies pour obtenir un remboursement intégral.

Pour toute question ou tout besoin de plus amples informations, veuillez communiquer avec One World Technologies, Inc., Service à la clientèle en composant le

1-800-597-9624 ou en consultant le site Web **www.ryobitools.com**