


RAPPEL LIÉ À LA SÉCURITÉ

Luminaires encastrés de 5 ou 6 po de TCP® éclairant vers le bas

Les luminaires peuvent causer une décharge électrique.

Les luminaires touchés portent le numéro de modèle **CD611LCF** et le code de date 1424217 ou 1441217; ou encore le numéro de modèle **CD611LCDLF** et le code de date 1424217. Ils ont été vendus entre juin 2014 et juin 2015.



Les clients ne devraient pas toucher les luminaires lorsque ces derniers sont branchés.

Pour obtenir gratuitement un produit de remplacement, veuillez composer le 1 800 397-2864 du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h (HE), faire parvenir un courriel à connected@tcpi.com, ou consulter le site www.tcpi.com (en anglais seulement) et cliquer sur «Recall».

Veillez afficher jusqu'au 6 janvier 2016. Avis de rappel conjoint de Technical Consumer Product, Inc. et de Santé Canada