

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Risque : dans un petit nombre de cas, au cours du processus de fabrication, un capuchon de protection jaune pourrait avoir été laissé sur l'un des deux avertisseurs de fumée, ce qui pourrait compromettre la capacité des avertisseurs à détecter la fumée.

Description : ce rappel concerne deux modèles d'avertisseurs de fumée (photoélectriques et à ionisation) à détecteur double Kidde, fabriqués entre le 10 septembre 2016 et le 13 octobre 2017. Modèles compris : PI2010CA (CA/câblé) et PI9010CA (pile).



Recherchez ce motif en forme de pilule sur le devant de l'unité. Il est légèrement en relief et unique à cet avertisseur.



Model PI2010CA Ionization & Photo


Repérez le numéro de modèle. Le modèle doit être **PI9010CA** ou **PI2010CA**

DATE DE FABRICATION AUTONOME
OU MULTIPONCTUEL 2016 Oct.18
6
ISSUE NO. XXXXXXX

Repérez le code de date. Si le code correspond à une date comprise entre **le 10 septembre 2016** et **le 13 octobre 2017**, l'avertisseur pourrait être visé.

Tournez l'avertisseur sur le côté et regardez par l'ouverture la plus proche de la languette de verrouillage. Si vous apercevez un couvercle jaune dans l'ouverture, l'unité est concernée et doit être remplacée.

Visé



Languette de verrouillage
Le capuchon jaune est visible; **demandez un remplacement immédiat et réinstallez l'unité en attendant que l'appareil de remplacement arrive.**

Non visé



Aucun couvercle jaune n'est visible. **L'unité n'est pas visée.**

Remède : remplacer les avertisseurs de fumée visés contenant le capuchon de protection jaune.

Contact consommateur : rendez-vous en ligne à l'adresse **www.kiddecana.com** et cliquez sur « Avis de rappel de sécurité sur produit » pour des directives détaillées et savoir si votre avertisseur de fumée est concerné, et aussi avoir d'autres informations sur le rappel. Ou appelez Kidde sans frais au 1-833-551-7739 de 8 h 30 à 17 h HE (heure de l'Est) du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à 15 h.