

Makita Canada Inc.

rappelle les scie à chaîne Makita



Identification du risque

Le frein automatique de la chaîne ne s'enclenche pas avec aisance en cas d'effet de recul. Le cas échéant, l'utilisateur pourrait entrer en contact avec la chaîne alors que celle-ci est encore en mouvement, ce qui présente un risque de laceration. **En date du 4 juillet 2018, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise relativement à l'utilisation de ce produit au Canada.**

Vendu au Canada d'avril 2002 à juin 2018.

Classe	Marque	N° UGS du magasin	Numéro de modèle	Date de fabrication
73cc	Makita	1000762108	EA7300PRFE	Avant le 1er juin 2018

Ce que vous devrez faire:

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser les scies à chaîne rappelées et apporter ces dernières dans un centre de service de l'usine de fabrication Makita Canada afin de les faire examiner et réparer gratuitement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec centre de service de l'usine de fabrication, 1-800-361-7049, (k.maramuto@makita.ca) ou en consultant le site Web de l'entreprise.

En collaboration avec **Santé Canada**