

RAPPEL DE SÉCURITÉ

**Souffleuse à neige Toro® Power Max 826 OHAE
Modèle 37802**

Il se peut que les machines aient été construites avec une pièce défectueuse, entraînant un risque accru que la tarière ne se désactive pas quand le levier de commande est relâché, d'où un risque de blessure.

Veillez contacter votre dépositaire Toro agréé dès que possible pour déterminer si votre machine est concernée.



**Cessez immédiatement d'utiliser votre souffleuse à neige
Toro® Power Max 826 OHAE, modèle 37802.
Pour obtenir des informations supplémentaires,
appelez le : 833-254-8856
The Toro Company
Bloomington, MN 55420, États-Unis**

À DIFFUSER JUSQU'À (6 mois après le rappel)