

AVIS DE SÉCURITÉ

Le 12 décembre 2018

Annonce de sécurité importante de White-Rodgers à propos des thermostats Wi-Fi Sensi de marque Emerson



EMERSON

Thermostat Sensi, modèle UP500WC

Danger: Un contact accidentel entre les fils du thermostat et les fils à la tension du secteur pendant une révision ou un remplacement du système de chauffage et de climatisation peut endommager le thermostat et provoquer un incendie.

Thermostats visés: Les thermostats visés ont la marque EMERSON imprimée sur le devant et une date de fabrication entre la 16^e semaine de 2014 et la 36^e semaine de 2015.

Correctif: On recommande aux consommateurs de communiquer avec White-Rodgers ou de visiter le site Web de White-Rodgers pour obtenir de l'aide afin de reconnaître les produits visés et de mettre en œuvre les mesures correctives.

Pour plus d'information, composez le **1-888-847-8742**
ou rendez-vous sur le site Web des rappels de White-Rodgers au
www.recallrtr.com/emersonthermostat